



Приварку петли поз. 7 производить после установки серьги поз. 10.

Шифр чертежа, Подпись и дата, Имя

			3.407.1-143.8.14		
Траверса ТМ 14			Сталь	Масса	Масштаб
			P	26,3	1:10
			Лист 1	Листов 2	
Исполн.	Кулыгин		СЕЛЬЗНЕРГПРОЕКТ		
Н.контр.	Солнцева				
Г.И.П.	Ударов				
Ст.инж.	Саркиса				
И.инж.	Колобашкин				