




Поз. 3



Поз. 5



Поз. 4



Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
<u>Детали</u>			
1	Швеллер 16 ГОСТ 8240-72 L=2600	1	36,92 кг
2	Петля-крюк 16 ГОСТ 2590-71	4	см. документ 3.407.1-143.8.6
3	Полоса 6x180 ГОСТ 103-76	1	2,90 кг
4	Полоса 6x50 ГОСТ 103-76	2	0,19 кг
5	Полоса 6x100 ГОСТ 103-76	2	0,17 кг
<u>Стандартные изделия</u>			
6	Серьга СРС-7-17 ГОСТ 2125-78	4	

3.407.1-143, 8, 19

Траверса ТМ 20	Склад	Масса	Масштаб
	Р	45,0	1:10
		Лист	Из листа Б 1
СЕЛЬЗЕРПРОЕКТ			

Приварку петель поз. 2 производить после установки серьги поз. 6.

Нач. отз	Кулигин	
К. контро	Солнцева	
ГИП	Ударов	4.01
Ст. инж.	Шагаров	4.01

Ш.К. 3.407.1-143.8.6